

Lagi, Tronton Terguling di Ruas Jalan Beyeh-Simpang yang Rusak Parah

Uce Saepudin - UCESAEPUDIN.JURNALIS.ID

Mar 14, 2022 - 15:06



Mobil tronton terguling di ruas jalan Beyeh-Simpang Malingping Lebak Banten

Lebak, - Tronton bermuatan klingker (bahan semen) lagi-lagi terguling di ruas jalan Beyeh-Simpang (jalan baru) Malingping Lebak Banten, Senin 14 Maret 2022.

Tronton dengan plat nomor B 9995 KYU ini bermuatan klingker dari arah Bayah

menuju Ciwandan. Namun di ruas jalan Beyeh-Simpang, tronton terguling karena memilih jalan karena kondisi jalan rusak parah

Informasi dari yang diterima dari supir-supir yang berada di tempat kejadian, tronton terguling karena memilih jalan rusak lalu miring dan terguling.

"Jadi mobil terguling karena memilih jalan, karena sudah rusak parah, memilih jalan lalu mobil miring dan terguling," ujar Salim, supir yang membantu mobil rekannya yang terguling.



Salim pun berharap agar jalan ruas Beyeh-Simpang segera diperbaiki karena sudah terlalu sering menimbulkan kecelakaan.

"Kami dari para supir AMP, meminta agar jalan ini segera diperbaiki oleh pemerintah. Kita kalau lewat pasar Malingping tidak boleh dan berhadapan dengan masyarakat, sedangkan lewat jalan ini terlalu beresiko karena jalan rusak parah dan sudah tidak layak," ungkapnya.

Informasi yang diterima, jalan ruas Beyeh-Simpang merupakan kewenangan jalan Kabupaten Lebak, namun saat ini sedang diusulkan menjadi kewenangan jalan Provinsi Banten. (Cex)